






# Risker

Reinvestering gatubelysning 2020 [XX]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
5	Höga underhållskostnader.	Bygga bort de anläggningsdelar som har levt över sin tekniska livslängd.	5	2	10			Öppen	Mikael Jansson	
4	Onödigt stora energikostnader och miljöpåverkan	Byta till mer energieffektivare armaturer med modern teknik, LED	2	1	2			Öppen	Mikael Jansson	
3	Otillräckligt med belysning, på gatu/väg och parkanläggningar	Investera in bättre och effektivare belysning samt förtäta bestånd där det är glest med belysning, för att öka tryggheten	2	2	4			Öppen	Mikael Jansson	
2	Röt- och korrosionsskada	Stora risker med personsador och materiella skador när röt- och korrosionsskada stolpar faller omkull. besiktning var 8 år av trästolpar och byta ut stålstolpar som harkorrosionsskador, utbytesprogram.	4	5	20			Öppen	Mikael Jansson	
1	Elsäkerhet	Sköta underhåll och reinvesteringar i gatubelysningsnätet.	5	5	25			Öppen	Mikael Jansson	
	<b>Total:</b>					