

A- UTVÄNDIG MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING

Projekt: Finntorp, Sicklaön 125:5, Nacka kommun

Status: Bygglovhandling

Datum: 2022-02-01

Rev. datum:

Upprättad av: Sara Patriksson

Byggnadsdel	Material	Ytbehandling/kulör
Fasad	Liggande HP-panel (ljus), "Bangsundpanel" 22x145	Målad i dov grågrön färg, NCS S-5005-G50Y.
Utanpåliggande vertikala trälistor	Trä	Målad i dov grågrön färg, NCS S-5005-G50Y.
Sockel	Fasadskivor sten	Naturstensfärgad grå.
Tak/takkupor	Plåt profiltak typ Plannja Trend Plåtarbete i lackerad plåt	PL 15 Mörk silvermetallic, (motsvarande RAL 9007) RAL 9007, glans lägsta möjliga.
Fönster i träfasad	Trä med aluminium utsida.	Pulverlackad NCS S-6005-G50Y
Fönster i takkupor	Trä med aluminium utsida.	Pulverlackad RAL 9007, glans lägsta möjliga.
Entréparti	Aluminium	Pulverlackad RAL 9007, glans lägsta möjliga.
Sekundära dörrar (soprum/källare)	Tät aluminiums dörr	Pulverlackad RAL 9007, glans lägsta möjliga.
Plåtarbeten (generellt)	Vid fönster (bleck och avtäckning) i lackerad plåt Övrigt plåtarbete i lackerad plåt	Pulverlackade i kulör lika fönster. RAL 9007, glans lägsta möjliga.
Stuprör	Plåt	RAL 9007, glans lägsta möjliga.
Skärmtak entré	Limträ	Målad i dov grågrön färg, NCS S-5005-G50Y.
Räcke (trappa ner till PL9 Hus 2)	Pinnräcke i metall.	Pulverlackad RAL 9007 alt. galvaniserad.
Fasadvajer för klättrväxter	Vajer och montage i rostfritt stål	Rostfritt