

2024-03-01

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: M-2024-293

Beslut om miljöstraffavgift och om tillsynsavgift Björknäs 1:283, Centralkonditoriet, Therese Delselius AB, Värmdövägen 630

Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att Therese Delselius AB, org.nr. 559080-2467, ska betala:

1. en miljöstraffavgift om 5 000 kr per köldmedieaggregat KA1, KA2 och KA3 på ovanstående fastighet, till en sammanlagd summa om 15 000 kronor, eftersom de föreskrivna kraven på läckagekontroll inte uppfyllts för år 2022.
2. en miljöstraffavgift om 1000 kronor för att rapporten för kontrollen 2022 inte kommit in till tillsynsmyndigheten i tid för aggregat KA1.

Den sammanlagda miljöstraffavgiften är 16 000 kronor.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att tillsynsavgiften för handläggning av miljöstraffavgift i detta ärende uppgår till 5 748 kr.

Beslutet gäller även om det överklagas.

Sammanfattning

Det har gått för lång tid mellan att Therese Delselius AB har låtit kontrollera köldmedieaggregat KA2 och KA3. Kontroll har inte gjorts under 2022. Enligt lagen ska läckagekontroll av aggregaten genomföras minst var 12:e månad. Beslutet gäller miljöstraffavgift för att inte ha gjort kontroll av köldmedieaggregaten inom rätt intervall är 5 000 kr per aggregat. För tre aggregat innebär det 15 000 kr

För ett tredje aggregat, KA1 har rapport om kontroll kommit in för sent 2022 och för det är det miljöstraffavgift om 1 000 kr.

Tillsynsavgiften för miljöenhetens handläggning 5 748 kr, vilket motsvarar 4 timmars arbete.

Ärendet

Kraven på kontroll och rapportering av köldmediaanläggningar är framtagna för att förhindra utsläpp av kraftfulla växthusgaser. När kontroll och rapportering försenas eller uteblir så ska tillsynsmyndigheten besluta om miljöstraffavgift.

Den 25 oktober 2023 informerade Centralkonditoriet, Therese Delselius AB om att det inte gjorts någon periodiserad läcksökning 2022. Det bifogades rapporter om vilka ingrepp och uppföljande kontroller som hade gjorts för aggregat KA1 under 2022.

Av miljötillsynsenhetens utredning framgår att årsrapport för 2022 inte har kommit in för aggregat KA2 och KA3.

Den 27 februari 2024 kom årsrapport för 2023 in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för anläggningen. I årsrapporten framgår att det att kontrollintervallet överskridits för utrustningen nedan. Enligt miljötillsynsenhetens granskning har den periodiska kontrollen 2023 gjorts:







68 dagar för sent för aggregat KA1

579 dagar för sent för aggregat KA2

293 dagar för sent för aggregat KA3

Utrustningarna KA1, KA2 och KA3 har ett föreskrivet intervall för läckagekontroll på minst var 12:e månad. Nedanstående utrustning är registrerad på anläggningen.

Aggregat (3)

Beteckning	Användning	Fyllnadsmängd (kg)	CO ₂ e (ton)	Köldmedium	Intervall (månader)		
KA1	Frys	6	12,84	R452A HFO/HFC-Blend	12		
KA2	Kyl	5	9,125	R407F HFC-Blend	12		
KA3	Kyl	4	5,72	R134a HFC	12		

Utdrag uppgifter i ärendesystem:

Aggregatkontroller

Beteckning	Köldmedium	Intervall	Påfyllt (kg)	Påfyllt (CO ₂ e ton)	Omhandtaget (kg)	Omhandtaget (CO ₂ e ton)	Kylentreprenör	Kontrolldatum	Försening (dagar)
KA1	R452A HFC	12					697 (Wahlings Installationsservice)	2023-11-14	68
KA2	R407F HFC	12					697 (Wahlings Installationsservice)	2023-11-14	579
KA3	R134a HFC	12	1,503	2,149	0	0	697 (Wahlings Installationsservice)	2023-02-01	293
							697 (Wahlings Installationsservice)	2023-11-14	

Om en utrustning har genomgått extra läckagekontroll, på grund av reparation eller annat (så som har gjorts för aggregat KA1), så kan tidsintervallet räknas från det datumet, förutsatt att den extra läckagekontrollen har genomförts på samma sätt som en ordinarie läckagekontroll.

- Enligt årsrapport 2021 läckagekontrollerades utrustning KA1 2021-06-28 i samband med konvertering. Periodisk kontroll 2022 skulle ha gjorts senast 2022-06-28. Enligt rapport 2022 gjordes kontroll 2022-09-06 (fyllt på nytt), uppföljande 2022-09-07. Enligt årsrapport 2023 gjordes periodisk kontroll 2023-11-14.
- Enligt årsrapport 2021 läckagekontrollerades utrustning KA2 2021-04-14, nästa periodiska kontroll 2022 skulle ha gjorts senast 2022-04-14. Enligt årsrapport 2023 gjordes kontroll av aggregat KA2 2023-02-01 (uppföljande) och 2023-11-14 (periodisk).
- Enligt årsrapport 2021 läckagekontrollerades utrustning KA3 2021-04-14, nästa periodiska kontroll 2022 skulle ha gjorts senast 2022-04-14. Enligt årsrapport 2023 gjordes periodisk kontroll 2023-11-14.

I underrättelse 2024-02-28 informerades Therese Delselius AB om att miljö- och hälsoskyddsnämnden kan komma att fatta beslut om och att beslut om miljöstraffavgift på grund av att de inte följt föreskrivna krav för läckagekontroller samt att lämnat in rapport. Therese Delselius AB, har fått tillfälle att komma in med yttrande. Inget yttrande har kommit in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Lagstöd

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 26 §, 30 kap 1, 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) samt 9 kap 1, 17 och 20 §§ förordning (2012:259) om miljöstraffavgifter.

Beslutet är fattat av miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott, med stöd av miljö- och stadsbyggnadsnämndens delegationsordning punkt M1.5.

Bestämmelser om köldmedier och miljöstraffavgifter

Köldmedier

Enligt kap. II artikel 4.1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 (nedan kallad f-gasförordningen) ska operatören av utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer, med vissa i artikeln angivna undantag, se till att utrustning (definierad i artikel 4.2 f-gasförordningen innefattande bland annat stationär kylutrustning, stationär värmepump och stationär luftkonditioneringsutrustning) kontrolleras för läckor inom i artikeln angivna tidsintervall.

Enligt kap II, artikel 4.3 f-gasförordningen ska kontroller av läckor som anges i punkt 1 utföras med följande frekvens:

- a) För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter: minst var tolfte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad.
- b) För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 500 ton koldioxidekvivalenter: minst var sjätte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tolfte månad.
- c) För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer: minst var tredje månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var sjätte månad.

Enligt 10 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska den som installerar en hermetiskt sluten utrustning eller sätter en sådan utrustning i drift för första gången, eller installerar, bygger om eller gör något annat ingrepp i köldmediesystemet i en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning, se till att läckagekontroll utförs i samband med arbetet.

Föregående stycke gäller inte stationär hermetiskt sluten utrustning som innehåller mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter f-gaser.

Enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska den som är operatör lämna en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning, i en anläggning på ett fartyg eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. Rapporten ska lämnas in senast den 31 mars året efter kalenderåret. Rapporten ska innehålla:

1. resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret,
2. information om utrustning som skrotats under kalenderåret,
3. de uppgifter som anges i artikel 6.1 i förordningen om f-gaser,
4. operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress,
5. adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns, om utrustningen är stationär,

6. en förteckning över utrustningen, och

7. i fråga om utrustning på ett fartyg, fartygets namn, signalbokstäver eller liknande.

Miljösanktionsavgifter

För en överträdelse av 10 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav för läckagekontroll, ska enligt 9 kap. 17 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1305).

För en överträdelse av artikel 3.3 andra stycket, 4.1, 4.2 eller 4.3 i förordning 517/2014/EU om fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav på läckagekontroll ska, enligt 9 kap. 1 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter, en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Det innebär att en avgift om 5 000 kr tas ut för varje utrustning som inte har kontrollerats enligt förordning 517/2014/EU om fluorerade växthusgaser.

Av 30 kap. 1 § miljöbalken framgår att miljösanktionsavgift ska betalas av den som

1. påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, utan att tillstånd har getts eller anmälan har gjorts,
2. åsidosätter villkor eller andra bestämmelser i ett tillstånd som har beslutats med stöd av miljöbalken eller med stöd av föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, eller
3. åsidosätter andra bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter som har meddelats med stöd av balken eller bestämmelser i EU- förordningar inom balkens tillämpningsområde.
4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap. Enligt 30 kap. 3 § miljöbalken är det tillsynsmyndigheten som beslutar om miljösanktionsavgift. Innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

Skäl till beslut

Enligt nämndens uppgifter har utrustningarna KA1, KA2 och KA3 ett föreskrivet intervall för läckagekontroll på minst var 12:e månad

Inga läckagekontroller för aggregat KA2 och KA3 har redovisats till nämnden för år 2022.

För KA1 har kontroll redovisats 2022, men kontrollen gjordes för sent.

För anläggningens aggregat KA1, KA2 och KA3 har det gått för lång tid mellan kontrollerna.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar därför med stöd av 30 kap. 1 § miljöbalken att påföra ovanstående verksamhetsutövare en miljöstraffavgift om 5 000 kr per utrustning för vilken läckagekontroll inte har utförts enligt gällande förordning, till en sammanlagda summan blir skriv belopp 15 000 kr och ska betalas till Kammarkollegiet på kollegiets särskilda inbetalningshandling senast 45 dagar från delgivning av det här beslutet.

Therese Delselius AB har kommit in för sent med rapport 2022 för kontroll av köldmedieutrustning KA1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar därför med stöd av 30 kap. 1 § miljöbalken att påföra ovanstående verksamhetsutövare en miljöstraffavgift om 1 000 kr att betalas till Kammarkollegiet på kollegiets särskilda inbetalningshandling senast 45 dagar från delgivning av det här beslutet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att det i ärendet inte kommit fram några omständigheter som enligt 30 kap. 2 § miljöbalken gör att verksamhetsutövaren inte ska påföras miljöstraffavgift.

Miljötillsynsenheten tar betalt för handläggning av miljöstraffavgift. Avgiften är 1437 kronor per timme. Handläggningstiden blev 4 timmar.

Ekonomiska konsekvenser

Miljöstraffavgiften är en straffavgift. Miljöstraffavgiften går till Kammarkollegiet och tillfaller staten.

Konsekvenser för barn

Genom att köldmediaaggregat kontrolleras regelbundet med rätt intervall minskar risken för utsläpp av växthusgaser till atmosfären. På så sätt bidrar det till att vi når miljömålen och en bättre framtid för barnen.

Bilagor

Kammarkollegiets information om miljöstraffavgift

Information till besluten

Både miljöstraffavgiften och fakturan för tillsynsavgiften, som skickas senare, ska betalas även om ni överklagar besluten. Om ni får rätt om ni överklagar tillsynsavgiften betalar vi tillbaka den. Kammarkollegiet kommer att skicka ett inbetalningskort, där det står till vilket konto och när miljöstraffavgiften ska betalas. Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, blir miljöstraffavgiften dubbelt så stor nästa gång.

Ärendet är förberett av

Josefin Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljötillsynsenheten

Emma Rosengren
T.f. Miljöchef
Miljötillsynsenheten