






Risker

GC Ektorpsvägen [XX]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde
5	Leverans från konsult	Utredning/projektering tar längre tid än beräknat. Produkten blir försenad.	3	2	6	
4	Pågående detaljplanearbete går emot utredningens syfte	Pågående detaljplanearbete går emot utredningens syfte vilket riskerar att försvåra och försena utredningens genomförande.	3	3	9	
3	Utredningens omfattning ökar	Utredningens omfattning ökar under utredningens gång vilket riskerar att försvåra och försena utredningens genomförande	3	3	9	
2	Samordning med andra projekt	Samordning med andra projekt kan leda till förseningar och lösningar av mindre god kvalitet.	3	2	6	
1	Resurs- och tidsbrist hos intern personal	Resurs- och tidsbrist hos intern personal leder till förseningar	2	3	6	
	Total:					