










# Trygghetsvandring i Björknäs




den 23 februari, 2022

Bild	Problembeskr.	Ansvarig	Status
	<p><b>Björknäs förskola:</b> Skadegörelse och föremål som blockerar passage/utrymning</p>	EFF	
	<p>Brandtrappa olåst, enkelt att ta sig upp på övervåning.</p> <p><b>Förslag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sätta ljudlarm för ungdomar.</li><li>- Sätta lås och galler i brandtrappan</li></ul>	EFF	
	<p>Dålig belysning vid bänkarna.</p>	EFF	

	<p>Stök i förskolans mellan gård.</p>	<p>EFF</p>	
	<p><b>Tunnel:</b> Endast belyst på enda sidan, inger en känsla av otrygghet när det är dovt på ena sidan.</p>	<p>Enheten för park och utemiljö</p>	
	<p><b>Ankdammsvägen:</b> Svag belysning på vägen från tunneln mot skolan</p>	<p>Enheten för park och utemiljö</p>	
<p><b>Idrottshallen:</b></p>	<p><b>Idrottshallen:</b>Obehöriga besökare smiter in och gömmer sig hallen i väntan på att behöriga besökare ska gå så att de kan nyttja hallen.</p>	<p>Kultur och fritid</p>	
	<p><b>Belysning:</b> Belysning gammal, skadad och urkopplad precis vid viadukt över 222, talgfången</p>	<p>Enheten för park och utemiljö</p>	

	<p><b>Stängsel och skyltning:</b> Stängslet över bron behöver förlängas med ca: 4-5 meter per sida, klotter på skyltarna behöver saneras, skyltarna är små och få. Det behövs fler skyltar och gärna större.</p>	<p>Enheten för park och utemiljö</p>	
 	<p><b>Otydliga skyltar efter bron:</b> Skyltarna efter bron är av högslitage och knappt läsbara. B.la. skylten Björknässkolan</p>	<p>Enheten för drift och underhåll.</p>	
 	<p><b>Dålig belysning och Brandrisk:</b> Utrymmet mellan Björknäs förskola och baksidan på Jets har knappt någon belysning. Vid baksidan på Jets finns det massa lastvagnar mm precis intill byggnaden.</p>	<p>Enheten för park och utemiljö</p> <p>EFF</p>	



	<p><b>Buskar utanför fritidsgården (bakom busshållplatsen):</b> Höga buskar och grenar</p>	<p>EFF</p>	
	<p><b>Tunneln vid centralplan (viadukten):</b> Ser allmänt risig ut, stora skador och sprickor och saknar belysning på ena sidan. Önskemål om att sätta upp en skylt i början på tunneln som hänvisar människor till de närliggande verksamheter, stationer eller centrum.</p>	<p>Enheten för park och utemiljö</p>	

*Deltagare: polisen, säkerhetssamordnare, Björknäs fritidsgård, ungdomsteamet, fastighetsförvaltare och två ungdomar*

Övrigt

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-