



Nacka Station

Befintligt ÖG saknar hastighetssäkring/upphöjning. Behöver anordnas.

Befintlig hastighetssäkring/upphöjning behöver ses över

Befintligt ÖG saknar hastighetssäkring. Behöver anordnas.

Ev. behov av att anordna hastighetssäkring över befintligt ÖG.

71 821 840

71 821 840

ÖG inkl. hastighetssäkring saknas. Behöver anordnas.

Busshpl 401 403 821

Busshpl 401 403 821

Befintlig hastighetssäkring/upphöjning behöver ses över.

Ev. behov av att anordna hastighetssäkring över befintligt ÖG. Beror på om gångvägen bakom skolan ska anses vara en skolväg. Om det är möjligt att ta sig in till skolan från gångvägen så är det den genaste vägen och bör betraktas som skolväg. Typ av hastighetssäkring behöver studeras närmare. Trafiksignal riskerar att bygga upp kösvans mot cirkulationsplatsen.

ÖG på Trafikverkets väg
ÖG på Nacka kommuns väg