

Risker

Byte av pumpar [98000037] [98000037]

ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status
3	Störningar i leverans	Leveranssäkerheten gentemot kunderna kan påverkas om pumparnas tillgänglighet minskar. Inget dricksvatten ut till kunderna och viss risk för översvämningar. Recipientpåverkan drabbar rörligt friluftsliv.	3	5	15	!		Öppen
2	Miljörisk	Ökad frekvens av bräddningar kan bli följden om reinvesteringsarbetet stannar av. Recipienter påverkas i negativ riktning.	2	4	8	!		Öppen
1	Uteblivna medel	Vid otillräcklig medelstildelning ökar störningsfrekvensen med åtföljande ökade kostnader	3	4	12	!		Öppen
	Total:					!		