

Natur- och trafiknämnden

Reinvestering anläggning park

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden notera informationen till protokollet

Sammanfattning

Enheten för drift offentlig utemiljö har genom förstudien för strandbad och bryggor noterar att det saknas anordnade cykelparkeringar vid kommunens badplatser. Beräknad kostnad för att åtgärda det är ca 200 000 kr. Pengarna för reinvesteringen kommer att tas från projektet Reinvestering anläggning park som har en budget på 1,5 miljoner.

Ärendet

Under sommaren 2017 genomfördes en förstudie om kommunens badplatser där behoven av utrustning och skick redovisades. Utifrån underlaget har enheten noterat att det genomgående saknas anordnade cykelparkeringar vid badplatserna. Samtidigt saknar många badplatser bilparkeringar eller så har de ett begränsat antal p-platser. För att kunna erbjuda andra alternativ och uppmuntra cykel som transportmedel avser enheten att använda en del av pengarna i projektet Reinvestering anläggning park till nya cykelparkeringar. Behovet av antal cykelparkeringar kommer att anpassas till platsen och kan därför inte anges exakt.

Ekonomiska konsekvenser

Ett cykelställ (14 platser) med inköp (ca 3 000) och montering (ca 5 000) kostar ca 8 000 kronor. Beräknad kostnad vid uppsättning av ett cykelställ på samtliga 24 badplatser är ca 200 000 vilket ryms inom befintligt reinvesteringsprojekt.

Konsekvenser för barn

Cykel främjar folkhälsan och cykelparkeringar på badplatserna uppmuntrar till att dra ned på användandet av bil för kortare sträckor.



Bilagor

Bilaga 1: Förstudie strandbad och badbryggor.

Kristina Petterqvist
Enhetschef
Enheten för drift offentlig utemiljö

Elin Ösby
Landskapsingenjör
Enheten för drift offentlig utemiljö