

# Risker

Utbyte undercentr pumpst [98000040] [98000040]

Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
Tillgänglighet	Fraför allt leveransen av dricksvatten kan störas allvarligt vid utebliven funktion i undercentraler	2	4	8	!		Öppen		
Miljöpåverkan	Spillvattenpumpstationer får förhöjd bränningsrisk då undercentralen tappar funktion	3	3	9	!		Öppen		
Driftstörningar	Risk för ökat antal driftstörningar i pumpstationer då styrning och kontroll av anläggningen upphör när undercentralen (lokala styrdatorn) fallerar	2	3	6	!		Öppen		
<b>Total:</b>					!				