

Bilaga) Förteckning idrottsanläggningar

Sporthallar	Byggår	ombyggnad	Åtgärder	Åtgärder
Nacka Sporthall	1964			Utbyte resultatavla år 2009. Energi besparingsåtgärder ventilation, el, belysning och renovering omkl/duschkamrar. Uppfräschning entré sportcenter/simhall, sporthall yteffektivisering samt handikapp anpassning. klart år 2015
Budo sal	1964			Nya judomattor, ventilation år 2014.
Gymnastikhall Birka	1964			Byte sportgolv, målning ytskikt nya gardiner år 2011. Utbyte höj/sänkbara basketkorgar år 2013. Ny ventilation år 2015
Gymnastikhall Järla	1964			Byte sportgolv, målning ytskikt nya gardiner år 2011. Utbyte höj/sänkbara basketkorgar år 2013. Ny ventilation år 2015.
Nacka Bollhall	1992			Planerat byte av sportgolv år 2015.
Tippens sporthall	1968	1990		Målning ytskikt omklädningsrum, entrédel år 2011. Byte entrédörrar år 2012, Passage och larm år 2014. Utbyte vikvägg till ridåvägg 2013. Nya basketkorgar.
Järla Sporthall	2003			Passagesystem larm år 2010. Utbyte till bättre ljudisolerad ridåvägg år 2012. Matthissar år 2013.
Skuruhallen	2011			Komplettering resultatavla
Ormingehallen	2002			Taksäkerhetsåtgärder år 2013. Utbyte resultatavla år 2014
Myrsjö sporthall	1972			Sportgolv byte år 2010. planeras större renovering omkl/dusch miljöer, byte ridåvägg installation larm och passage.
Samskolans bollhall	1915	1985		Byte entrédörrar år 2011, omklädningsdelar renoverade pga. brandskada och byte sportgolv.
Fisksätra sporthall	1975			Renovering omklädningsrum/dusch miljöer, energispar åtgärder ventilation, förbättringar undercentral, installation passagesystem och brand/IB larm år 2012. vattenskaddad publikentré -renovering 3 publika wc samt entré del år 2014. Nya Basketkorgar samt resultatavla anpassad för basket 2014.
Stavsborg sporthall	1971			Upprustning omklädningsrum 2013, byte sportgolv matta år 2014, ventilation år 2013. Akustikåtgärd planeras år 2015.
Björknäs sporthall	1928	1945	1995	Installation passagesystem, nya dörrpartier, brand/IB larm år 2014. Omläggning Sportgolv samt läktare och målningsarbeten år 2013.
Tollare Bollhall	2011			
Sickla Gymnastikhall	2011			
Ishallar	Byggår	ombygg	åtgärder	
Nacka Ishall	1979	2004		Byte rökluckor 2011. Entré- tillgänglighet och nytt slussparti för energispar, passagesystem 2013. Underhåll 4 omklädningsrum byte golv 2014.
Björknäs ishall	1985	2005		Omklädningsdel tillbyggnad 2005. översyn isolering av ishall 2015
Tattby ishall	2010			
Istältet Nacka IP	2007			
Älta ishall	2003			Energi besparingsåtgärder, uppbyggnad vägg för att skilja kall och varm yta år 2013
Istält Björknäs IP	2014			Nytt tält över utebanan.
Simhallar	Byggår	ombygg	åtgärder	
Nacka simhall	1975	2004		Totalrenoverades år 2004, underhåll årligen efter genomgång med vht och inkommande felanmälningar.
Näckenbadet	1971	1980, 1996	1998	Utredning pågår pga. uppkommen kondensskada.
				Övrigt:

			Säkerhetsbesiktningar för lös/fast utrustning årligen
			EN - elektriska nämnden el revision utförs i anläggningarna
			Tillsyn, SBA, städkvalitet och uppföljning samt övrig felanmälan.
			Anpassningar utförs t.ex. linjering golv för nya basketregler.