

## Kartbild Svärdsö

### Sammanfattning

Området som blivit utfyllt med förorenad asfalt är markerat i bild nedan (hämtat från bifogad ritning – alltså delvis i naturreservatet idag). Föroreningsmisstanken och återställandekravet rör i princip bara detta område. Övriga delen har främst använts för sprängsten, jord och liknande rena massor. Om asfalt finns kvar i fyllnadsmaterialet där så ska den tas bort – det kommer att vara svårt att avgränsa föroreningen där med provtagning.

Underliggande material ska kontrolleras för att avgöra om föroreningar spritts till underliggande jord. Det är då tillräckligt att platsen klarar Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM).

