

KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6

Fastighetsbeteckning: Sicklaön 40:13

Diarienummer: B 2021-000368

E – Janne Styf, arbetsledare - drift

Kontrollen avser	Kontrollant (E eller S)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Resultat/datum	Åtgärd	Anmärkning
Placering	E	Mätning	Beviljat bygglov			
Åtgärdens placering och utformning överensstämmer med beviljat bygglov	E	Visuellt	Beviljat bygglov			
Tillgänglighet och användbarhet på tomt	E	Visuellt	BBR 3:12			

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Janne Styf

Janne Styf

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.