

## Utlåtande Arborist gällande fastighet Velamsund 14:141

Ett träd markerat n1 i slänten av 14:141


Åtgärder för att Bibehållande av befintligt träd.

Byggnad på fastighet 14:141 anses vara på gott avstånd från skyddat träd. Ifall grävande behöver göras i närhet av träd görs handgrävning vid trädkronans droppzon. Detta för att se rotutbredning.

Ifall beskärning behöver utföras får beskärning av rötter inte vara större än 5 cm i diameter.

Rotdraperi vid schaktning under byggtid. Innebär att ny jordmassa täcker rötter med ovanliggande duk som behåller fukten och hindrar rötterna från torka ut. Trädet kontrolleras av arborist under byggtid för att säkerställa att trädet sköts.

Trädet vattnats av byggare under byggtid.



Emilia Almqvist Jansson  
Arkitekt SAR/MSA  
Utbildad Arborist

BARK Arkitektur & Trädvård AB  
Orgnr; 559348-9726