



BREV

2017-08-08

M17-593

Backeboskolans förskola
 c/o Backeboskolans ek.förening
 Jessica Grandin
 Ättiksvägen 2
 132 39 Saltsjö-Boo

Återkoppling kring förskolans åtgärder med anledning av tillsynsbesök

Kummelnäs 11:108, Backeboskolans förskola, Ättiksvägen 2

Miljöenheten genomförde den 23 mars 2017 ett tillsynsbesök på Backeboskolans förskola. Resultatet från besöket med uppmaning om åtgärder skickades till förskolan den 27 mars 2017. Miljöenheten tog emot förskolans svar i frågan den 15 och 23 maj samt den 28 juni och den 7 juli 2017.

Nedan kommenteras slutligen förskolans angivna svar och åtgärder. Kommentarererna följer den numrering som står i miljöenhetens inspektionsprotokoll.

Bedömning av förskolans åtgärder

1. Ej åtgärdad.

I allmänhet behöver i princip alla rutiner i egenkontrollprogrammet utvecklas, till exempel den om radon. Dessutom saknas helt en rutin om ventilation (omfattar mer än bara OVK).

Tänk på att dammsugning av mattor, utöver entrémattor, behöver äga rum varje dag – inte bara var femte vecka som verkar vara fallet.

Kemikalielistan ska lista samtliga på förskolan använda kemikalier (produktnamn). De nu inskickade säkerhetsdatabladet visar kemiska produkter vars produktnamn samtliga saknas på den nu inlämnade kemikalielistan.

Använd gärna miljöenhetens broschyr om egenkontroll som delades ut vid tillsynsbesöket och ha den som en utgångspunkt i arbetet med att få en god egenkontroll. Tänk på att varje enskild rutin inom sina respektive områden bör besvara frågorna när, var, hur, av vem och varför.

2. Åtgärdad med tvekan

Du har i din komplettering ändrat flertalet siffror på den ritning över lokalerna som



fastighetsägaren har upprättat. Gäller även för de rum där fastighetsägaren inte har uppgett någon siffra (t.ex. för vilrum på avd. Svalan och i rum 201 på avd. Måsen på övervåningen). Siffrorna du angett ska enligt dig motsvara kapaciteten av hur många personer ventilationen klarar av i varje rum. Du nämner vidare att skolan alltid håller denna "fastighetsgräns".

Förskolan behöver kunna redovisa att dessa av förskolan nya uppgifter är i överensstämmelse med fastighetsägarens uppfattning och se till att en ny ritning finns tillgänglig där endast en uppgift om tillåten personbelastning förekommer.

3. **Åtgärdad med tvekan**

Förskolan behöver kunna redovisa att dessa av förskolan nya uppgifter för berörda rum (vilrummet på avd. Svalan och rum 201 på avd. Måsen) är i överensstämmelse med fastighetsägarens uppfattning och se till att en ny ritning finns tillgänglig där endast en uppgift om tillåten personbelastning förekommer.

4. **Åtgärdad**

Du uppger att bristen är åtgärdad.

5. **Åtgärdad**

Du uppger att bristen är åtgärdad.

Årets tillsynsombgång avslutas härmed.

Kvarvarande brister enligt ovan förväntar jag mig att förskolan snarast åtgärdar ändå. Detta även om någon återkoppling om att så är fallet inte behöver ske inom den nu aktuella tillsynsombgången. Uppföljning av att bristerna åtgärdats sker vid nästa ordinarie tillsynstillfälle.

Hälsningar

Sven Axelsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljöenheten
Tel. 08-718 77 18
sven.axelsson@nacka.se